



## 測定対象物の大きさについて

### 【渦電流センサの場合】

センサから出る磁力線が測定対象物に十分浸透するようにプローブ径の3倍以上の大きさがが必要です。




【寸法関係】




【磁界の影響する範囲】

### 【静電容量センサの場合】

静電容量センサの場合、センサ径の1.1倍以上の大きさがが必要です。



【センサの位置】



【寸法関係】